



Učilnice, ki imajo dve zunanji steni potrebujejo dva dodatna radiatorja, ker se prostor v zimskem času ne segreje dovolj.



Okno odstopa od stene







Strop v učilnicah ima luknje, skozi piha, ker pod opažem ni izolacije. Aluminijska električna napeljava je bila zamenjana leta 1989 in je napeljana nadometno.



Notranjost okenske police iz leta 1967





Počen beton na konstrukciji stropa se kruši in pada v učilnico.





Na vogalnem stropnem delu je odstopil beton. S PUR peno smo začasno zamašili luknje.